

<b>Dodávateľ</b> <b>Autoklem SK, s.r.o.</b>  <b>Mládežnícka 4473</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 50298381      DIČ : 2120272451  Oddiel Sro, Vložka číslo: 32993/R  <b>Vystavil</b>  Tel.: Turičik: 0915665786  <b>Odberateľ</b> <b>Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o.</b> <b>Športová hala</b> <b>Sídliisko SNP 2549</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b>   IČO : 31637655      DIČ : 2020440488 IČ DPH : SK2020440488	<b>Faktúra č.</b>	<b>103852017</b>	
	Objednávka č.		
	Dodací list č.		
<b>Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o.</b> <b>Športová hala</b> <b>Sídliisko SNP 2549</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b>			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>31.07.2017</b>	<b>31.07.2017</b>	<b>14.08.2017</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Osobný odber	
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky	
	Pobočka	Bratislava	
	Číslo účtu	2200994387/8330	
	SWIFT	FIOZSKBAXXX	
	IBAN	SK71 8330 0000 0022 0099 4387	
	Dod. a plat. podm.		

**Fakturujeme Vám opravu vozidla FORD TRANSIT - 9 miestny autobus**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Vstrekovacia tryska DENSO kompletná nová TR.DCRI107930	4,00	ks	268,60	1 074,40
2		Skrutka držiaka trysky	2,00	ks	4,10	8,20
3		Gufero telesa trysky TR 1324	4,00	ks	4,80	19,20
4		Tesnenie veka ventilov	1,00	ks	15,30	15,30
5		Demontáž vstrekovacích trysiek, brúsenie sediel trysiek, montáž nových trysiek, vyváženie chodu motora pomocou diagnostiky	1,00	ks	185,00	185,00

Spolu: **1 302,10**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**Autoklem SK**  
Autoklem SK, s.r.o.  
Mládežnícka 4473  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 50 298 381      DIČ: 2120272451

Podpis a pečiatka

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 302,10</b>

Faktúra slúži aj ako dodací list