

**FläktGroup Czech Republic a.s.**  
organizačná zložka  
Vajnorská 103/A  
831 04 Bratislava  
IČO: 47951206

Vybavuje: Mgr. M.Jarošová  
0918/322 721




Považská Bystrica  
31.10.2018


Vec  
**Objednávka č. 329/2018**

V súvislosti s Vašou cenovou ponukou 18 IB 084 zo dňa 26.10.2018 objednávame u Vás opravu  
vzduchotechniky na krytej plavárni MŠK Považská Bystrica. Celková cena objednávky je 2 474,21 € bez  
DPH.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Kubovič  
konateľ spoločnosti



MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY  
POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.  
 Športová hala  
sídlisko SNP 2549  
017 01 P. BYSTRICA  
IČO: 31 637 655 DIČ: 2020440488  
IČ DPH: SK2020440488

**Príloha:** cenová ponuka 18 IB 084

## FläktGroup Czech Republic a.s.

organizačná zložka

Vajnorská 103/A, SK-831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 4445 79 16-17

Fax: +421 2 4445 99 37

### Cenová ponuka:

Ponuka č. : **18 IB 084**

Firma: MŠK P. Bystrica

Kont. Osoba p. Jarošová

Telefax :

E-mail: [jarosova@msk.sk](mailto:jarosova@msk.sk)

Dátum : **26.10.2018**

Projekt : **Oprava VZT Bazén, Chladiaci okruh**

Miesto : **Považská Bystrica**

Váž. obchodní priatelia

srdečne ďakujeme za Váš dopyt. Na základe našich Všeobecných dodávateľsko - odberateľských podmienok Vám týmto odovzdávame nezáväznú ponuku.

Druh tovaru : podľa prílohy  
Určenie ceny : **netto, v EURO, Košice, bez DPH**

Dodávka : v jednorázovom obale, **zdanené**  
Platnosť ceny : 3 mesiace  
Záručná doba : **12 mesiacov** od dňa dodávky, okrem bežného opotrebenia pri normálnom používaní, 6 mesiacov na prácu  
Platba : PP  
iné typy platieb možné iba po prejednaní  
Dodacia doba : **2 - 3 týždne**

**FläktGroup Czech Republic a.s., o.z.**  
**servisné stredisko**  
**Košice**

Servisný technik  
**Bodnár Ivan**

Vaša spokojnosť je našim cieľom.

Tešíme sa na Vašu objednávku a zostávame so srdečným pozdravom.

---

IČO: 47951206

IČ DPH: SK 4020382674

OR 0S Bratislava 1

vl.č. 2565/B

Firma: **MŠK P. Bystrica**

Cena : Ponuka č. : **18 IB 084**

Pozícia	Množstvo	Popis	eur/ks	spolu eur
---------	----------	-------	--------	-----------

**Oprava úniku chladiva pre zariadenie GEA Fricostar FAM19IBBL:**

1	2	Rotalok ventil sanie ZR11 (35mm)	61,90	123,80
2	4	Tesnenie na rotalok 1 3/4	3,16	12,64
3	2	Ohrev pre ZR11	96,89	193,78
4	22	Chladivo R407C	68,33	1 503,26
5	1	Filterdehydrátor H48	44,00	44,00
6	1	Dusík N2 3.0	56,89	56,89
7	8	Servisná práca 2 technici	70,00	560,00
8	540	Kilometrovné	0,50	270,00

**Spolu:**

**2 764,37 €**

Rabat na diely 15%

1	2	Rotalok ventil sanie ZR11 (35mm)	52,62	105,23
2	4	Tesnenie na rotalok 1 3/4	2,69	10,74
3	2	Ohrev pre ZR11	82,36	164,71
4	22	Chladivo R407C	58,08	1 277,77
5	1	Filterdehydrátor H48	37,40	37,40
6	1	Dusík N2 3.0	48,36	48,36
7	8	Servisná práca 2 technici	70,00	560,00
8	540	Kilometrovné	0,50	270,00

**Spolu celkom po zľave:**

**2 474,21 €**